


035

RADIADOR SCANIA 12L

¿Sabías que hoy circulan más de 24.500
vehículos por año del Scania Series 4/5?


JUEGO DE JUNTAS PARA EL RADIADOR DE ACEITE DEL MOTOR

78599



Para tapa lisa con junta
en metal goma

78590



Para tapa con canaleta
con junta en goma

JUEGO DE JUNTAS PARA EL RADIADOR DE ACEITE DEL CAMBIO



78591