

# LANÇAMENTO TOYOTA HILUX

MOTOR TOYOTA 1KD-FTV 3.0L 16V  
VEÍCULOS: HILUX / LAND CRUISER / SW4



**Nº SABÓ  
82439**

Junta de Cabeçote  
Metálica

Nº Orig.: 11115-0L020-A0 /  
11115-30031-A0 / 11115-30032-A0

> Espessura: 0,85mm  
> 1 Pick



**Nº SABÓ  
82449**

Junta de Cabeçote  
Metálica

Nº Orig.: 11115-0L020-B0 / 11115-30031-B0 /  
11115-30032-B0

> Espessura: 0,90mm  
> 2 Picks



**Nº SABÓ  
82459**

Junta de Cabeçote  
Metálica

Nº Orig.: 11115-0L020-C0 / 11115-30031-C0 /  
11115-30032-C0

> Espessura: 0,95mm  
> 3 Picks

MOTOR TOYOTA 2KD-FTV 2.5L 16V  
VEÍCULOS: HILUX



**Nº SABÓ  
82453**

Junta de Cabeçote  
Metálica

Nº Orig.: 11115-0L010-C0 /  
11115-30040-C0

> Espessura: 1,00mm  
> 3 Pick



**Nº SABÓ  
82553**

Junta de Cabeçote  
Metálica

Nº Orig.: 11115-30040-E0

> Espessura: 1,10mm  
> 5 Picks

AMBOS OS MOTORES:



**Nº SABÓ  
79439**

Jogo de Juntas Superior  
do Motor

Nº Orig.: 0411230020

> C/ Retenores  
> S/ Cabeçote



**Nº SABÓ  
85439**

Junta do Coletor  
de Admissão

Nº Orig.: 17177-30011

> Metálica



**Nº SABÓ  
84439**

Junta do Coletor  
de Escape

Nº Orig.: 17173-30020 / 17173-30030

> Metálica

## COMPLEMENTO DE PORTFÓLIO

75439 - Jogo de Juntas da Tampa de Válvulas - C/ Raspadores

09303BREF - Retentor Haste de Válvulas

05784BRGP - Retentor do Eixo Comando de Válvulas

05794BRGEF - Retentor Dianteiro do Virabrequim

05796BRGEF - Retentor Traseiro do Virabrequim