

LANÇAMENTO KIT DE REPARO PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS



LINHA LEVE

Nº SABÓ 78781

Kit de Reparo para Junta Homocinética Sem Rolamento

- > Lado Câmbio
- > Aplicação - CHEVROLET
Cobalt 1.4/1.8L 2013/...; Spin 1.8L 2013/...

Nº SABÓ 78785

Kit de Reparo para Junta Homocinética Sem Rolamento (Tripóide)

- > Lado Câmbio
- > Aplicação - FIAT
Grand Siena 1.6L EtorQ 16v 2012/...; Idea 1.6/1.8L EtorQ 16v T.M 2010/16; Palio Sporting/ Essence 1.6L EtorQ 16v ; Palio Adv. Week. 1.6/1.8L EtorQ 16v 2011/20

Nº SABÓ 78786

Kit de Reparo para Junta Homocinética Sem Rolamento (Tripóide)

- > Lado Câmbio
- > Aplicação - FIAT
Bravo Essence/ Sporting/ Absolute 1.8L 16v 2010/14; Doblo HLX/ Essence/ Cargo/ Adventure 1.8L 16v 2010/...; Idea Adventure/ Essence/ Sporting/ LX/ HLX/ Absolute 1.6/1.8L 16v 2010/...; Palio Essence 1.6L 16v 2011/12; Weekend Trekking 1.6L 16v 2011/...; 1.8L 8v 2010/10;

Nº SABÓ 78783

Kit de Reparo para Junta Homocinética Sem Rolamento (Tripóide)

- > Lado Câmbio
- > Aplicação - FORD
Fusion 2.3L 2006/...

Nº SABÓ 78784

Kit de Reparo para Junta Homocinética

- > Lado Roda
- > Aplicação - FORD
Fusion 2.3L 2006/...

Nº SABÓ 78296

Kit de Reparo para Junta Homocinética

- > Lado Roda
- > Aplicação - HONDA
City 1.5L 16v 2009/...; Civic 1.7L 16v 2001/06; 1.8L 2006/...; 2.0L 16v 2013/...; Fit 1.4L 16v 2008/...; 1.4L 8v 2003/08 ; 1.5L 16v 2005/...

Nº SABÓ 78298

Kit de Reparo para Junta Homocinética

- > Lado Roda
- > Aplicação - HONDA
Civic 1.8L 16v 2006/...; 2.0L 16v 2013/...

Nº SABÓ 78420

Kit de Reparo para Junta Homocinética

- > Lado Roda
- > Aplicação - HONDA / RENAULT / CITRÖEN
Fit 1.4/1.5L 2003/08; Megane 2.0L 16v 005/15; C3 1.4L 8v/ 1.6L 16v 2003/11

Nº SABÓ 78297

Kit de Reparo para Junta Homocinética Sem Rolamento (Tripóide)

- > Lado Câmbio
- > Aplicação - HONDA / TOYOTA
New Civic 2006/...; 2.0L 16V 2013/...; Corolla 1997/...

Nº SABÓ 78789

Kit de Reparo para Junta Homocinética

- > Lado Roda
- > Aplicação - PEUGEOT / CITRÖEN
Peugeot 106 1996/...; 206 1998/...; 605 1992/...; 806 1992/02; Citroen BX 1990/93; Xantia 1993/01; ZX 1993/99;

Nº SABÓ 78796

Kit de Reparo para Junta Homocinética Sem Rolamento

- > Lado Direito do Câmbio
- > Aplicação - RENAULT
Megane 2.0L 8v 1998/01; Scenic 1.6/2.0L 8/16v 1995/01

Nº SABÓ 78794

Kit de Reparo para Junta Homocinética Com Reforço e Com Rolamento 25mm

- > Lado Esquerdo do Câmbio
- > Aplicação - RENAULT
Clio 1.0/1.6L 8/16v 1999/09; Kangoo 1.0/1.6L 8/16v 1998/07

Nº SABÓ 78793

Kit de Reparo para Junta Homocinética Com Reforço e Sem Rolamento

- > Lado Esquerdo do Câmbio
- > Aplicação - RENAULT
Clio 1.0/1.6L 8/16v 1996/12; Kangoo 1.0/1.6L 8/16v 1998/07; Megane 1.6/2.0L 8/16v 1997/12; Scenic 1.6/2.0L 16v 1999/10

Nº SABÓ 78532

Kit de Reparo para Junta Homocinética Sem Rolamento (Tripóide)

- > Lado Câmbio
- > Aplicação - TOYOTA
Corolla 1.6L 16v 2002/11; 1.8 16v T.A 2002/14

LINHA LEVE / UTILITÁRIOS

Nº SABÓ 78790

Kit de Reparo para Junta Homocinética

- > Lado Roda
- > Aplicação - CITRÖEN
C3 Picasso 1.5l 8v 2014/16; 1.6L 16v 2011/16; C4 Picasso 2.0L 16v 2007/15; 5 2.0L 16v 2001/10; 3.0L 24v 2001/07; Jumper 2.3L 16v 2009/12

Nº SABÓ 78787

Kit de Reparo para Junta Homocinética

- > Lado Roda
- > Aplicação - FIAT / NISSAN
Idea 2005/...; Linea 2008/... ; Punto 1.8L 2008/...; Palio HLX 1.8L 2004/...; Ducato 1997/...; Frontier 2002/14;

Nº SABÓ 78782

Kit de Reparo para Junta Homocinética

- > Lado Roda
- > Aplicação - FORD / HYUNDAI
Santa Fé 2.4L 16v 2011/12; 2.7L 24v 2001/09; 3.3L 24v 2013/...; 3.5L 24v 2011/12; Tucson 1.6/2.0L 16v 2017/...; 2.0L 16v 2004/...; 2.7L 24v 2004/10; Ranger 4x4 96/12;

Nº SABÓ 78799

Kit de Reparo para Junta Homocinética

- > Lado Roda
- > Aplicação - HONDA / HYUNDAI / KIA / TOYOTA
Civic 1.6L 16v 1995/00; Hilux 2.8L 8v 1995/98; Santa Fé 2.4L 16v 2011/12; 2.7L 24v 2001/09; 3.3/3.5L 24v 2011/...; Sportage 2.0L 16v 1994/01; Tucson 2.0 16v 2004/...; 2.7 24v 2004/10

Nº SABÓ 78788

Kit de Reparo para Junta Homocinética Sem Rolamento

- > Lado Câmbio
- > Aplicação - PEUGEOT / CITRÖEN
Peugeot 106 1991/98; 205 1987/98; 206 1998/03; 306 1994/02; 405 1996/03; 605 1992/00; 806 1994/02; Partner 1998/...; Citroen Boxer 1996/...;

Nº SABÓ 78791

Kit de Reparo para Junta Homocinética Sem Rolamento (Tripóide) - Eixo 36mm

- > Lado Câmbio
- > Aplicação - PEUGEOT / CITRÖEN
206 1.4L 8v 2004/09; 207 1.4L 8v 2008/13; 1.6L 16v 2008/...; 307 1.6L 16v 2000/...; 2.0L 16v 2002/...; C3 Picasso 1.5L 8v 2014/16; 1.6L 16v 2011/...; Jumper 2.8L 8v 2001/09

Nº SABÓ 78792

Kit de Reparo para Junta Homocinética Sem Rolamento - Eixo 36mm

- > Lado Câmbio
- > Aplicação - PEUGEOT / CITRÖEN
Jumper 1996/...; Xsara 1.8L 16v 1995/12; 206 1999/...; 306 1999/04; 307 2001/12; 406 96/...; Partner 1998/...

Nº SABÓ 78795

Kit de Reparo para Junta Homocinética Com Reforço e Com Rolamento 28mm

- > Lado Câmbio
- > Aplicação - RENAULT
Master 2.5L 16v 2004/...; Megane 1.6/2.0L 16v 2006/12; Scenic 1.6/2.0L 16v 2002/10

LINHA UTILITÁRIOS

Nº SABÓ 78442

Kit de Reparo para Junta Homocinética Sem Rolamento

- > Lado Câmbio
- > Aplicação - TOYOTA
Hilux 4x4 1993/02

Nº SABÓ 78421

Kit de Reparo para Junta Homocinética

- > Lado Roda
- > Aplicação - TOYOTA
Hilux 4x4 1993/02