

DATA: 15/03/2021

REALINHAMENTO TÉCNICO

KIT DE REPARO JUNTA HOMOCINETICA

Como resultado de uma pesquisa técnica realizada, estamos alterando a composição dos 4 kits abaixo, tornando-os mais competitivos para o mercado.

Informamos que os itens abaixo passarão a ser entregues SEM FLANGE

**Nº SABÓ
78564**

Kit de Reparo para
Junta Homocinética
Lado Câmbio
SEM FLANGE

**Nº SABÓ
78571**

Kit de Reparo para
Junta Homocinética
Lado Câmbio
SEM FLANGE

**Nº SABÓ
78610**

Kit de Reparo para
Junta Homocinética
Lado Câmbio
SEM FLANGE

**Nº SABÓ
78569**

Kit de Reparo para
Junta Homocinética
Lado Câmbio
SEM FLANGE

Atualizem seu cadastros.

 **SABÓ**