

LANÇAMENTO TOYOTA HILUX

**TOYOTA 3.0/2.5L 16v Diesel – MOTOR 1KD-FTV/2KD-FTV
Hilux / Land Cruiser / SW4**

**Nº SABÓ
80439**

Jogo de Juntas Completo
do Motor

Ref.: 21.508-OR / 1510155RS

- > Com Retentores
- > Sem Cabeçote
- > Tampa De Válvulas Com Raspadores




MOTOR TOYOTA 1KD-FTV 3.0L 16V - Hilux / Land Cruiser / SW4

**Nº SABÓ
82539**

Junta de Cabeçote
Ref.:1515157PK3

- > em Fibra
- > Espessura 1,60mm



COMPLEMENTO DE PORTFÓLIO

TOYOTA 1KD-FTV 3.0L 16v

82439 - Junta de Cabeçote - Espessura: 0,85mm

82449 - Junta de Cabeçote - Espessura: 0,90mm

82459 - Junta de Cabeçote - Espessura: 0,95mm

TOYOTA 2KD-FTV 2.5L 16v

82453 - Junta de Cabeçote - Espessura: 1,00mm

82553 - Junta de Cabeçote - Espessura: 1,10mm

TOYOTA 1KD-FTV 3.0L 16v / 2KD-FTV 2.5L 16v

79439 - Jogo de Juntas Superior

85439 - Junta do Coletor de Admissão

84439 - Junta do Coletor de Escape

75439 - Jogo de Juntas da tampa de Válvulas

09303BREF - Retentor Haste de Válvulas

05784BRGP - Retentor do Eixo Comando de Válvulas

05794BRGEF - Retentor Dianteiro do Virabrequim

05796BRGEF - Retentor Traseiro do Virabrequim