

MOTORES

4D56 2.5L / D4B 2.5L

MITSUBISHI L200 / HYUNDAI HR

MOTOR

DESCRIPCIÓN	N° SABÓ	OBSERVACIONES
Juego de Juntas Completo del Motor	80361	Con Retenes, Sin Junta Tapa de Cilindros
Juego de Juntas Completo del Motor	80371	Sin Retenes, Sin Junta Tapa de Cilindros
Juego de Juntas Superior del Motor	79371	Sin Retenes, Sin Junta Tapa de Cilindros
Junta Tapa de Cilindros	82330	Espesor 1,45mm (3 picos) - Metálica (Turbo/Intercooler)
Junta Tapa de Cilindros	82299	Espesor 1,70mm – Fibra No-Amianto (Solamente Aspirado)
Junta de la Tapa de Válvulas	75616	
Junta del Carter	86013	
Juntas de los Colectores de Admisión y Escape	84689	
Retén Delantero del Cigüeñal	05775BRGF	
Retén Trasero del Cigüeñal	05776BRGF	
Retén Comando de Válvulas	05253BRGF	Lado Polea
Retén Guía de Válvulas	09224BREF	Admisión / Escape
Retén del Eje Balanceador Mayor	03025BRGF	
Retén del Eje Balanceador Menor	03477BA	
Tornillo de fijación de la Culata	78675	

RETENES DE RUEDA (Hyundai HR)

DESCRIPCIÓN	N° SABÓ	OBSERVACIONES
Retén del Cubo de Rueda Delantero	07820BAG	Lado Interno
Retén de la Rueda Trasera	03609BAG	Lado Externo
Retén de la Rueda Trasera	03610BBR	Lado Interno