


# LANÇAMENTO HYUNDAI / KIA

**HYUNDAI Tucson / Elantra / I30 - KIA Cerato / Sportage  
Motor G4GC 2.0L 16V**



## Nº SABÓ 80591FLEXR

Jogo de Juntas Completo  
do Motor

Ref.: 1510177PKR

- > C/ Retentores
- > Cabeçote em Fibra

## Nº SABÓ 80590FLEXR

Jogo de Juntas Completo  
do Motor

Ref.: 1510177MLR  
/ 91.510-ORML

- > C/ Retentores
- > Cabeçote Metálico

## Nº SABÓ 79691FLEX

Jogo de Juntas Superior  
do Motor

Ref.: 1512177PK

- > S/ Retentores
- > Cabeçote em Fibra

## Nº SABÓ 79590FLEX

Jogo de Juntas Superior  
do Motor

Ref.: 1512177ML

- > S/ Retentores
- > Cabeçote Metálico

## Nº SABÓ 82591FLEX

Junta de Cabeçote

Ref.: 1515177PK

- > em Fibra

## Nº SABÓ 82590FLEX

Junta de Cabeçote

Nº Orig.: 22311-23700  
Ref.: 91.501-ML / 1515177ML

- > Metálica

## Nº SABÓ 99570

Junta do Coletor de  
Admissão

Nº Orig.: 28411-23600  
Ref.: 1521177 / 91.523-AN

## Nº SABÓ 84590

Junta do Coletor de  
Escape

Nº Orig.: 28521-23004 /  
28521-23005  
Ref.: 1520177 / 91.522-AC

## COMPLEMENTO DE PORTFÓLIO

**09303BREF - Retentor Haste de Válvulas**

**05776BRGF - Retentor Traseiro do Virabrequim**

**05949BRGF - Retentor Dianteiro do Virabrequim**

**05253BRGF - Retentor do Eixo do Comando de Válvulas**

**Frota Circulante: 117.767**