


INFO: 008/2020
DATA: 04/03/2020

Linha Pesada

RELANÇAMENTO **JUNTAS AVULSAS SCANIA**

Cambio GR / GRS / GRSO 905 - Caminhões Scania Série P




Nº SABÓ
96095

Junta da Tampa
do Retarder

Ref.: 1491103

> Metálica




Nº SABÓ
96096

Junta Interna da Tampa
do Retarder

Ref.: 1766023

> Metálica



Nº SABÓ
96097

Junta da Carcaça
do Retarder

Ref.: 1799371 / 1779538

> Metálica

 **SABÓ**