


LANÇAMENTO TOYOTA

Motor: Toyota 2NR-FE 1.5L 16V

Veículos: Etios / Etios Cross / Etios Sedan / Yaris / Yaris Sedan



Nº SABÓ 80821FLEXR

Jogo de Juntas Completo do Motor

Ref.: 15105013PKR

- > C/ Retentores
- > Cabeçote em Fibra

Nº SABÓ 79821FLEX

Jogo de Juntas Superior do Motor

Ref.: 15125013PK

- > S/ Retentores
- > Cabeçote em Fibra

Nº SABÓ 82821FLEX

Junta de Cabeçote

Ref.: 15155013PK

- > em Fibra

Nº SABÓ 75821

Jogo de Juntas da Tampa de Válvulas

Ref.: 151750132BN

Nº SABÓ 76821

Junta do Coletor de Admissão

Nº Orig.: 17177-47030 /
17177-47040
Ref.: 15215013BN /
13245100 / 71-10640-00

Nº SABÓ 85821

Junta do Coletor de Escape

Nº Orig.: 171730Y010
Ref.: 15205013ML /
13245200 / 71-10641-00

Nº SABÓ 05974BRGF

Retentor Dianteiro do Virabrequim

Nº Orig.: 90311-36007 /
90311-T0075 / 90311-T0076
Ref.: 115015013 / 15099800 /
81-10420-00

- > 36,0 x 48,0 x 6,5mm

Nº SABÓ 05976BRGF

Retentor Traseiro Do Virabrequim

Nº Orig.: 90311-78004 /
90311-T0073 / 90311-T0074
Ref.: 115025013 / 81-10421-00 /
15099900

- > 78,0 x 105,5 x 7,5mm

AMPLIAÇÃO DE APLICAÇÃO 09310BREF - Retentor Haste de Válvulas

Motor: Toyota 1AZ-FE 2.0L 16V
Veículos: RAV4

Nº SABÓ 05977BRGF

Retentor Traseiro Do Virabrequim

Nº Orig.: 90080-31073 / 90311-89003 /
90311-A0016 / 90311-A0020 /
90311-89007 / 90311-89010 /
90311-89015 / 90311-89006 /
90311-89013 / 90311-89014
Ref.: 15049300 / 935.440 / 81-53556-00

- > 89,0 x 105,0 x 10,0

