



LANÇAMENTO FORD

Aplicação: FORD TI-VCT 1.0L 12v 3cil
Veículos: FORD KA / KA+ (03/10/2018 /...)

Nº SABÓ
75871

Nº Orig.: E3BZ6584B
Ref.: 131796BN / 7174-856

Junta da Tampa
de Válvulas



COMPLEMENTO DE PORTFÓLIO

- 82819FLEX - Junta de Cabeçote Fibra
- 82820FLEX - Junta de Cabeçote Metálico
- 75826 - Jogo de Juntas do Coletor - Admissão
- 84826 - Junta do Coletor - Escapamento
- 05985SIST - Flange do Virabrequim Traseiro
- 05537BRAGF - Retentor do Virabrequim Dianteiro
- 09332BREF - Retentor da Haste de Válvulas
- 02068BRGP - Retentor da Caixa de Mudanças
Semi-eixo da Transmissão
- 02420BAGE - Retentor da Caixa de Mudanças -
Alavanca Seletora / Trambulador
- 07286BRP - Retentor da Caixa de Mudanças
Eixo Piloto
- 07683GAG - Retentor do Cubo de Roda
- 78917 - Bucha da Bandeja - Traseiro
- 78976 - Bucha da Bandeja - Dianteiro
- 78803 - Coxim do Amortecedor -
Com Rolamento - Dianteiro
- 78806 - Coxim do Amortecedor - Traseiro
- 78046 - Coxim do Amortecedor - Dianteiro
- 78044 - Coxim do Câmbio
- 77330 - Kit de Reparo do Amortecedor Parcial
Traseiro
- 77334 - Kit de Reparo do Amortecedor Parcial
Dianteiro
- 78062 - Kit de Reparo do Amortecedor - Completo
Dianteiro
- 78579 - Kit de Reparo para Junta Homocinética

